

和泉川水位・水質測定

2021年1月

東山の水辺

日(曜)	時刻	水位	流速	流量	雨量	気温	水温	PH	電導率	その他(生物、透視度等)							
										cm	目視	m ³ /分	mm	°C	°C	マイクロS	アオザス
1 金	17:10	干上り				4.8											
2 土	17:10	干上り				6.2											
3 日	17:30	干上り				2.5											
4 月	17:40	干上り				5.1											
5 火	17:30	干上り				5.9											
6 水	17:20	干上り				5.6											
7 木	17:30	干上り				6.7											
8 金	17:20	干上り				3.0											
9 土	17:30	干上り				2.9											
10 日	17:25	干上り				0.3											
11 月	17:25	干上り				1.7											
12 火	17:30	干上り	3			2.7											
13 水	17:20	干上り				4.7											
14 木	17:25	干上り				8.3											
15 金	17:25	干上り				7.3											
16 土	17:15	干上り				14.5											
17 日	17:35	干上り				4.5											
18 月	17:20	干上り				3.4											
19 火	17:10	干上り				3.4											
20 水	17:30	干上り				3.0											
21 木	17:20	干上り				6.7											
22 金	17:45	干上り				8.6											
23 土	17:35	36.2	泥流		15	4.3	6.7	7.9	74								
24 日	17:30	18.5	薄泥流		24	6.8	6.8	7.7	49								
25 月	17:40	15.8				5.3	9.2	7.0	72				.				
26 火	17:40	13.8				8.2	7.9	7.4	120			3	2	カワニナ2		キセキレイ1	
27 水	17:40	14.8			10	12.7	9.7	7.1	94							キセキレイ1	
28 木	17:45	38.6			10	2.5	5.6	7.7	69			1	2	(みぞれ)			
29 金	17:35	14.3				6.3	6.1	7.8	84							ゴイサギ1	
30 土	17:25	12.3				6.1	7.3	7.7	95					モツゴ1			
31 日	17:45	干上り				6.3							12				
計		21.4	良0		185	6.5	9.5	7.1	215	3	13	32	211	モツゴ1	カワニナ2		

特記

干上がりで始まり、二度の降雨を挟んで、干上がりで終わった一ヶ月であった。大神橋から中橋に至るまでの、過去にな
い長い区間での干上がりとなった。この間に多くの水生生物が死滅した。以前に近い生態系が回復するのにどの位かかるであろうか。河床の作りの影響も考えられるが、地球レベルで起きている異常気象の現れを否定できないのではないか。